




Fok. Panel. Šil. Nr. (43) 6 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
VILNUS Kirsulius 109-B-13
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
 ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	met.	0.65		177.54	
Žemė	gr.		0.00	177.54	Ar yra vandens? ...
Sienos	bet.				Ar yra dujų? ...
Dūgnas	bet.	1.00	4.00	173.54	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus 4.11	173.43
	Nr. 2	ker.	150	Viršus 4.12	173.43
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-31-1553</u> ..
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					197.8 m. ... <u>11</u> ... mėn <u>25</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)