

<u>K.F.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	(Įrenginio pavadinimas) <u>Laisvės pr</u> (Gatvė)	Nr. (<u>5</u>) <u>142</u> KORTELE <u>109-B-14</u> (Planšeto nomenklatura)
SULINIO PIŪVIAI (Maitymenų duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aukštumas	Lipynės
Dangtis		—		178.05	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	plast				Ar yra dujų?
Dugnas	plast	315	2.34	168.71	Pastaba
Vamzdynai	Nr. 1	plast	200	Viršus	
				Apačia	2.44 168.61
	Nr. 2	plast	200	Viršus	
				Apačia	2.44 168.61
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	1.39 169.6
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
 Objekto Nr. 01-3.1611.6...
 Sudarė ... (parašas) (pavardė)
 Patikrino ... (parašas) (pavardė)
 1995 m. mėn. d.
 (Įrenginio tyrinėjimo data)