




2

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	Šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Burvydžių</u> (Gatvė)	Nr. <u>(1) 45</u> KORTELE <u>109-B-16</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duoties m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis		
Horizontalinis		
		 12MG

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		166.17	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	166.17	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2.61	163.56	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus Apačia 2.70	163.47
	Nr. 2	alk	200	Viršus Apačia 2.71	163.46
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>109-B-16</u>
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>12</u> m. ... <u>12</u> mėn. ... d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)