

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>2</u>) <u>46</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Buvydyzių</u> (Gatvė)		<u>109-B-16</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

1246

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>4</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		166.13		
Žemė				0.0	166.13	Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	1000	2.71	163.42	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	-2.81	163.32	
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	2.81	163.82	
	Nr. 3			Viršus Apačia			
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
						Objekto Nr. <u>109-B-16</u> ...	
						Sudarė	<u>Stikys</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino	<u>Stikys</u> (parašas) (pavardė)
						19 <u>29</u> m. ... <u>12</u> mėn. ... d.	
						(Irenginio tyrinėjimo data)	