

Vandentiekio kamera Nr. (14) ¹² **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Justiniškis 109-B-1
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

5

$x = 25\ 954.40$
 $y = 25\ 014.80$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketin.	0.55		172.90	
Žemė	gr.		0.00	172.90	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	180x3.10	3.66	169.24	Pastabos
Vamzužiai	Nr. 1	plien.	300	Viršus 3.17 Apačia 169.73	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/25.06</u>
	Nr. 2	plien.	300	Viršus 3.17 Apačia 169.73	
	Nr. 3	plien.	300	Viršus 3.17 Apačia 169.73	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė <u>P. Petraitis</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1972. m. ... 12. ... mėn. 20 d. (Inginio tyrinėjimo data)