

Vandentiekis
(Komunikacija)

kamera
(Įrenginio pavadinimas)

KORTELĖ 13

Vilnius
(Miestas)



Buivydžių
(gatvė)

109-B-1
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



x=25956.30
y=25060.40

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynėsmet. kopečias 3 lipynės
Dangtis		ket.	650			172.34	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		gr.		0.00		172.34	Ar yra vandens?
Sienos		ket.					Ar yra dujų?
Dugnas		ket.	1.98x2.07	3.82		168.52	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	293x18.2	Viršus	3.25	169.79	2 krypt. futl. pl. d.300 vamz. izoliuoti
				Apačia			
	Nr.2	PE	293x18.2	Viršus	2.72	169.62	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" fil. "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.3	plien	200	Viršus	3.86	168.58	Objektas: 01-2-12163
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			(parašas)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2005 m. 11 mėn. d. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			

J. Krukovski

(parašas) (pavardė)

Jasiukevicius

(parašas) (pavardė)