

-4-

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Rygos</u> (Gatvė)	Nr. (<u>1</u>) <u>80</u> KORTELE <u>109-B-1</u> (Planšeto nomenklatūra)
--	--	--

ŠULINIO PROVAI (Mažmens duoti m)

(0,00) (1,20)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ...met <u>14,16</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>Met</u>	<u>650</u>		<u>170,46</u>	Ar yra vandens?
Žemė		<u>Asfaltas</u>				Ar yra dujų?
Sienos		<u>Bet</u>				Pastaba
Lugnas		<u>Bet</u>	<u>2000</u>	<u>3,70</u>	<u>166,76</u>	
Varnėžiai	Nr. 1	<u>PE</u>	<u>160</u>	Viršus <u>3,13</u> Apačias	<u>167,33</u>	P. Klimansko I.I. Objekto Nr. <u>20-736</u> Sudarė <u>P. Klimansko</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P. Klimansko</u> (parašas) (pavardė) <u>2005</u> m. <u>03</u> mėn. <u>20</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>PE</u>	<u>160</u>	Viršus <u>4,97</u> Apačias	<u>168,49</u>	
	Nr. 3	<u>PVC</u>	<u>160</u>	Viršus Apačias <u>3,44</u>	<u>167,02</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačias		
	Nr. 5			Viršus Apačias		
	Nr. 6			Viršus Apačias		
	Nr. 7			Viršus Apačias		