


<u>Fekalinė</u> (Komunikacija)	<u>kanal. sul.</u> (Inginio pavadinimas)	Nr. (<u>22</u>) / <u>112</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Buivydyių</u> (Gatvė)	<u>109-B-2</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis





$x = 25\ 885.64$
 $y = 25\ 286.45$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>16 mitai</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>Ketlin.</u>	<u>0.65</u>		<u>165.78</u>	
Žemė		<u>grunt.</u>		<u>0.00</u>	<u>165.78</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>bet.</u>	<u>1.00</u>	<u>5.56</u>	<u>160.22</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>beton.</u>	<u>400</u>	Viršus		
				Apačia	<u>5.93</u>	<u>159.85</u>
	Nr. 2	<u>beton.</u>	<u>400</u>	Viršus		
				Apačia	<u>5.98</u>	<u>159.80</u>
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/2385

Sudarė	<u>K. Petraitis</u>
	(parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u>
	(parašas) (pavardė)

1981. m. 12 ... mėn. 15 d.

(Inginio tyrinėjimo data)