

Fekalinės kanalizacijos

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Rygos

(Gatvė)



Nr. () 113 KORTELĖ

109 - B - 2


(Planšetės nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



$$\begin{aligned} x &= 25\,854,53 \\ y &= 25\,303,87 \end{aligned}$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės <i>metalinės</i> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	0,65			166,03		
Žemė		gr.		-0,37		165,66		
Sienos		bet.						Ar yra vandens? -
Dugnas		bet.	2,0x2,0	7,71		158,32		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	1200	Viršus			Ar yra dujų? -	
				Apačia	8,72	157,31		
	Nr. 2	bet.	1200	Viršus			Pastabos	
				Apačia	8,72	157,31		
	Nr. 3	bet.	400	Viršus				
				Apačia	7,01	159,02		
	Nr. 4			Viršus			UAB "Geodeziniai matavimai"	
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus			Sudarė 	Važnevičius (parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus			Patikrino	(parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus			2005 m. 11 mėn. 30 d.	
				Apačia			(Įrenginio tyrinėjimo data)	

(Įrenginio tyrinėjimo data)