


<u>Fekalinė</u> (Komunikacija)		<u>kanal. šul.</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>41</u>) <u>43</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Justiniškių</u> (Gatvė)		<u>109-B-2</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis	(0) (1.20)				
					
Horizontalinis		$x = 25\ 970.86$ $y = 25\ 479.29$			

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>6 metal</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ketin</u>	<u>0.65</u>		<u>166.08</u>	
Žemė	<u>grunt</u>		<u>0.00</u>	<u>166.08</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>Bd</u>				Ar yra dujų?
Dūgnas	<u>beton</u>	<u>1.00</u>	<u>3.19</u>	<u>162.89</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>beton</u>	<u>350</u>	Viršus Apačia <u>3.48</u>	<u>162.60</u>
	Nr. 2	<u>beton</u>	<u>350</u>	Viršus Apačia <u>3.84</u>	<u>162.24</u>
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. ... <u>91-3/2385</u> ...
					Sudarė <u>KPet</u> <u>Petravichas</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>82</u> m. <u>9</u> ... mėn. <u>2</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)