

17

Praeinamojo kolektoriaus Vaudas Nr. ( ) 78 KORTELĖ 109-13-2  
 (įrenginio pavadinimas) (abrisė) (plane) (planšeto nomenklatūra)


1983  
 (įrenginio pastatymo metai)

Vilnius  
 (miestas)

(gatvė)



## KOLEKTORIAUS PIŪVIAI:

## a) Vertikaliniai:



## b) Horizontaliniai:

## PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



| Pavadinimas  | Medžiaga      | Skersmuo<br>mm      | Atst. nuo<br>dangčio m | Altitudės            |
|--------------|---------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| Dangtis      | betonas       | 650                 |                        | 166.91               |
| Žemė         |               |                     | 0                      | 166.91               |
| Sienos       | betonas       |                     |                        |                      |
| Dugnas       | betonas       |                     | 2.83                   | 164.08               |
| Piūv.<br>Nr. | Vamzd.<br>Nr. | Komunikac.<br>rūšis | Medž.                  | Atst. nuo<br>dugno m |

Lipynės \_\_\_\_\_  
 (medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų? ne

Pastabos: 1) Atstumai piūvčiuose duoti iki vamzdžių viršaus

2)

Inžinerinių tyrinėjimų  
 INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/2524

Sudarė Kišius (pavardė) Stypka (parašas)

Patikrino \_\_\_\_\_ (pavardė) \_\_\_\_\_ (parašas)

1984 m. kov mėn. 2 d.  
 (įrenginio tyrinėjimo data)