

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>3ul</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>3</u>) <u>18</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Laisvės pr</u> (Gatvė)		<u>109-B-3</u> (Planšetų nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					
Horizontalinis					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	bet	600		165,62	Ar yra vandens?	
Žemė			0.0	165,62	Ar yra dujų?	
Sienos	bet				Pastabos <u>Patikrinus</u>	
Dūgnas	bet	1500	3,29	162,33	<u>2002.05.31</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	300	Viršus Apačia 3,56	162,06	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-45535</u> Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>93</u> m. ... <u>06</u> ... mėn. <u>25</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pl	300	Viršus Apačia 3,56	162,06	
	Nr. 3	pve	160	Viršus Apačia 3,28	162,34	
	Nr. 4	pve	110	Viršus Apačia 3,28	162,34	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		