

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šul</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>6</u>) <u>30</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Laisvės pr.</u> (Gatvė)		<u>109-B-3</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	600		164,88	
Žemė			0.0		Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet	1500	3,45	161,43	Pastabos: <i>Patikrinti 2002.05.30</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	300	Viršus 3,70 Apačia 161,18	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>01-23535</i> Sudarė <i>Barvyz Giribys</i> Patikrino <i>[Signature]</i> 19 <i>93</i> m. mėn. <i>25</i> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pl	300	Viršus Apačia 3,70 161,18	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	