

F. Kamlažaičia

Nr. (10) 3 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Šeškinės upė

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės gel. 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	650		167.19	Ar yra vandens?
Žemė			200	167.19	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1000	156	165.63	
Vamzdžiai	Nr. 1	asbe	150	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 61-3/1212 Sudarė <u>Stasys Kamlažaičius</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Stasys Kamlažaičius</u> (parašas) (pavardė) 1982 m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr. 2	asbe	150	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	bet	100	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	