

Naudu lazero kamerą (Komunikacija) *Buingdiskis* (Irenginio pavadinimas) Nr. *(24) 57* KORTELE

Vilnius (Miestas) *(Gatvė)* *109-B-4* (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>200000</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>kel</i>	<i>650</i>		<i>166.33</i>	
Žemė			<i>0.00</i>	<i>166.33</i>	Ar yra vandens?
Sienos	<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dugnas	<i>bet</i>	<i>2354</i> <i>213</i>	<i>2.49</i>	<i>163.84</i>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>kel</i>	<i>400</i>	Viršus <i>1.66</i> Apačia <i>164.67</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>01.31.21.99</i>
	Nr. 2	<i>kel</i>	<i>400</i>	Viršus <i>1.66</i> Apačia <i>164.67</i>	
	Nr. 3	<i>kel</i>	<i>100</i>	Viršus <i>1.95</i> Apačia <i>164.38</i>	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė <i>(parašas) (pavardė)</i>
					Patikrino <i>(parašas) (pavardė)</i>
					19 <i>80</i> m. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)