

2

Nr. (2) 221 KORTELE

Vandens lygio kamera (Komunikacija) *Desmonautis* (Inginio pavadinimas)

Vilnius (Miestas) *Desmonautis* (Gatvė) *109-B-f* (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

M-la

B-174.03

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <i>K. f. 0701</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>kel</i>	650		174.07	
Žemė			000	174.07	Ar yra vandens?
Sienos	<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dūgnas	<i>bet</i>	196 x 2.10	3.17	170.90	Pastabos <i>Papildyta</i> <i>1986.05.16</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>kel</i>	150	Viršus 2.87 Apačia 171.20	
	Nr. 2	<i>kel</i>	150	Viršus 2.87 Apačia 171.20	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	<i>kel</i>	150	Viršus 2.75 Apačia 171.32	Objekto Nr. <i>01-3/2099</i>
	Nr. 4	<i>kel</i>	150	Viršus 2.87 Apačia 171.20	Sudarė <i>Prof. M. K. S.</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia	Patikrino <i>Alm.</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	1981. m. ... 07 ... mėn. ... d.
	Nr. 7			Viršus Apačia	(Inginio tyrinėjimo data)