



6000006
 (Komunikacija) kameros Nr. () 81 KORTELE
 Врхуњинс (Miestas) (Inginio pavadinimas) Kocionavmy 109-B-7
 (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>1000000</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		172.00	Ar yra vandens?
Žemė			0	172.00	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <i>A=171.93</i>
Dūgnas	bet.	<i>1.00</i> <i>2.25</i>	2.70	169.30	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>2yr</i> 300	Viršus 1.88 Apačia	170.12	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<i>2yr</i> 300	Viršus 1.88 Apačia	170.12	
	Nr. 3	<i>2yr</i> 150	Viršus 1.88 Apačia	170.12	Objekto Nr. <i>11-3/36.41</i>
	Nr. 4	<i>2yr</i> 150	Viršus 1.88 Apačia	170.12	
	Nr. 5		Viršus Apačia		Sudarė <i>Bgn</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		Patikrino <i>...</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus Apačia		1986 m. ... XI ... mėn. 11 d. (Inginio tyrinėjimo data)