



6000006
 (Komunikacija) kameros Nr. () 81 KORTELE
 Врхуњинс (Miestas) (Inginio pavadinimas) Kocionavmy 109-B-7
 (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>1000000</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		172.00	Ar yra vandens?
Žemė			0	172.00	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <i>A=171.93</i>
Dūgnas	bet.	<i>1.00</i> <i>2.75</i>	<i>2.70</i>	<i>169.30</i>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>2yr 300</i>	Viršus <i>1.88</i> Apačia	<i>170.12</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<i>2yr 300</i>	Viršus <i>1.88</i> Apačia	<i>170.12</i>	
	Nr. 3	<i>2yr 150</i>	Viršus <i>1.88</i> Apačia	<i>170.12</i>	Objekto Nr. <i>11-3/36.41</i>
	Nr. 4	<i>2yr 150</i>	Viršus <i>1.88</i> Apačia	<i>170.12</i>	
	Nr. 5		Viršus Apačia		Sudarė <i>Sgn</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		Patikrino <i>Sgn</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus Apačia		19 <i>86</i> m... <i>XI</i> ... mėn. <i>11</i> . d. (Inginio tyrinėjimo data)