



<u>FK</u>		Šulinio		Nr. <u>(12)</u> <u>2</u> KORTELĖ		
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>109-B-8</u>		
<u>Vilnius</u>		<u>Bucinydžių</u>		(Planšeto nomenklatura)		
(Miestas)		(Gatvė)				
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti: m)				PRITVĖSIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>5</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650	<u>0.0</u>	175.66	Ar yra vandens?
Žemė				<u>0.0</u>	175.66	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000	2.70	172.96	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia <u>2.78</u>	172.88	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket	150	Viršus Apačia <u>2.86</u>	172.80	
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia <u>2.78</u>	172.88	Objekto Nr. <u>01-3/3.25.8.</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>[Signature]</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u>
	Nr. 6			Viršus Apačia		19 <u>88</u> m. <u>11</u> mėn. <u>29</u> d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)