

Vandentiekio

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Laisvės pr.

(Gatvė)


Nr. () 3 KORTELĖ109-B-8 (75/32-0018)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	7000		175.80	Ar yra vandens?
Žemė	—		0.0	175.80	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	2000	2.58	173.22	
Vamzžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus 1.92 173.88 Apačia	
	Nr. 2	bet.	100	Viršus 1.92 173.88 Apačia	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 3	PE	110	Viršus 1.92 173.88 Apačia	Objekto Nr. 01-2-11054
	Nr. 4			Viršus Apačia	Sudarė <u>M. D. Iba</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia	Patikrina <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	2003 m. kovo mėn. 12 d.
	Nr. 7			Viršus Apačia	(Įrenginio tyrinėjimo data)