



<u>VANDENTIEKIO</u> (Komunikacija)		<u>ŠULINIO</u> (Inžinierio pavadinimas)		Nr. (<u>1</u>) <u>514</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>LAISVĖS PR.</u> (Gatvė)		<u>109-B-8</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650		178.21	
Žemė		grunt		0	178.21	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1500	495	173.26	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ketus	150	Viršus Apačia	4.51 173.70	
	Nr. 2	ketus	150	Viršus Apačia	4.51 173.70	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>04-3/57.73</u> ...	
Suderė	<u>DROTVIŲNAS</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	(parašas) (pavardė)
19 <u>94</u> m. ... <u>08</u> ... mėn. ... <u>14</u> d.	
(Inžinierio tyrinėjimo data)	