

-4-

<u>Vandentichio</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. () <u>62</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)		(Irenginio pavadinimas)		<u>109-B-8 (75/32-0018)</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>met. kopėčios</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		175.32	
Žemė				0.0	175.32	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.64 x 2.13	3.12	172.20	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus 2.85 Apačia	172.47	
	Nr. 2	ket.	150	Viršus 2.85 Apačia	172.47	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 3	ket.	100	Viršus 2.85 Apačia	172.47	Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 4	PE	110	Viršus 2.25 Apačia	173.07	Objekto Nr. <u>AK-2-11954</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>M. D. Ika</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		2003 m. <u>kov.</u> mėn. <u>12</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)