

Vanden šakio (su hidrantu)

Nr. (4) 174

KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Vilniaus šilumos inžinierius

109-B-9

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>hopečios</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	600		B-180.67 A-180.76	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	180.76	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	x 2.10	2.85	177.82	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus 2.45 Apačia 178.31	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3 Sudarė <i>Michail Vaitkus</i> (parašas) (pavardė) Patikrinė <i>Michail Vaitkus</i> (parašas) (pavardė) 1978 m. ... 15 ... mėn. 7. d. (Inžinierio tyrimo data)
	Nr. 2	- " -	150	Viršus 2.45 Apačia 178.31	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	