

- 3 -

<u>Vandentikių</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Įrenginio pavadinimas) <u>Vinšulikių</u> (Gatvė)	Nr. <u>45</u> <u>133</u> KORTELE <u>109-C-10</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis 		
Horizontalinis 		

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kop. 8103</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<u>157,55</u>	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <u>HB - 157,57</u>
Dūgnas	bet.	<u>250 x 200</u>	<u>2,74</u>	<u>154,81</u>	
Vamzčiai	Nr. 1	<u>ket</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2,24</u> Apačia <u>155,31</u>	
	Nr. 2	<u>ket</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2,20</u> Apačia <u>155,35</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <u>01-2-8623</u>
Sudarė				<u>K. V. Vlimanskis</u> (parašas) (pavardė)	
Patikrino				<u>M. J. Jankauskas</u> (parašas) (pavardė)	
19 <u>96</u> m. mėn. <u>19</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)					