

- 3 -

<u>Vandentikių</u> (Komunikacija) <u>Vilniaus</u> (Miestas)	kameros (Įrenginio pavadinimas) <u>Vinšuliskiu</u> (Gatvė)	Nr. <u>15</u> <u>133</u> KORTELE <u>109-C-10</u> (Planšeto nomenklatura) PRIRISIMO BRĖŽINYS
--	---	--

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis
 Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aukštumas	Lipynės .. <u>Kopėčios</u> .. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		<u>157,29</u>	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba <u>HB - 157,27</u>
Dūgnas	bet.	<u>250 x 200</u>	<u>2,47</u>	<u>154,82</u>	<u>Pastaba 1. danga</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ket</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 2,24</u> <u>Apačia 155,05</u>	<u>20080225</u>
	Nr. 2	<u>ket</u>	<u>200</u>	<u>Viršus 2,20</u> <u>Apačia 155,09</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	Objekto Nr. <u>01-2-8623</u>
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	Sudarė <u>E. Brimaitė</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	Patikrino <u>M. Jasiukaitis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	1996 m. mėn. d.
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	(Įrenginio tyrinėjimo data)