

KF

(Komunikacija)

šulinys

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (11) ____ 146a ____ KORTELĖ

Vilnius

(Miestas)

Viršuliškių skg.


(Gatvė)

109-C-10


(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalus



Horizontalus



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudės(m)	Lipynės	met. (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650			156.94	Ar yra vandens ?	nėra	
Žemė							Ar yra dujų ?	nėra	
Sienos		bet.					Pastabos		
Dugnas		bet.	1500	4.56		152.38			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	315	Viršus					
				Apačia	4.75	152.19			
	Nr. 2	PVC	315	Viršus					
				Apačia	4.75	152.19			
	Nr. 3	PVC	160	Viršus					
				Apačia	2.35	154.59			
	Nr. 4			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			D.Šimanskas		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus			2008-11		
				Apačia					
							(irenginio tyrinėjimo data)		

GEO
TECHA

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

Licencijos Nr. TK-434-(780)

Objekto nr.

Sudarė

D.Šimanskas

Patikrino

2008-11

(Irenginio tyrinėjimo data)