

KF

(Komunikacija)

šulinys

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (13) 161 KORTELĖ

Vilnius

(Miestas)

Viršuliškių skg.


(Gatvė)

109-C-11


(Planšetų nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalus



Horizontalus



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)	Altitudės(m)	Lipinės met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		156.31	Ar yra vandens ? nėra
Žemė					Ar yra dujų ? nėra
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	5.49	150.82	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	1200	Viršus	
				Apačia	5.49
	Nr. 2	bet.	1200	Viršus	
				Apačia	5.49
	Nr. 3	ket.	300	Viršus	
				Apačia	5.49
	Nr. 4	PVC	315	Viršus	
				Apačia	4.52
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 8			Viršus	
				Apačia	

GEOECHA

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
Licencijos Nr. TK-434-(780)

Objekto nr.

Sudarė

D.Šimanskas

Patikrino

2008-11

(Irenginio tyrinėjimo data)