



F. Konalbrauja šulinio Nr. (23) 207 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Vilniaus kly
 (Miestas) (Gatvė) 109-C-111
 (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Horizontalinis Vartiklis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... met 4 lip
Dangtis	ket.	650		156,24	(Medžiaga, kiekis)
Sienos	bet.				Ar yra vandens?
Dugnas	bet.	110	1161	154,63	Ar yra dujų?
Nr. 1	ket	100	Viršus 1159	154,65	Pastabos
Nr. 2	ket	150	Viršus 1172	154,58	
Nr. 3			Viršus		
Nr. 4			Viršus		
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Viršus		
Nr. 7			Viršus		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
 Objekto Nr. 01-2-8623
 Sudarė P. Konalbrauja (parašas) (pavardė)
 Patikrino P. Konalbrauja (parašas) (pavardė)
 19 96 m. 06 mėn. 19 d.
 (Įrenginio tyrinėjimo data)