

<u>Vandentekis</u> (Komunikacija)		kameros (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (2) 232 KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Viršališkių</u> (Gatvė)		<u>109C-11</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopečių (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		A) 158.24	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos HB = 158.24
Žemė				0.0	158.24	
Sienos		bet.				
Dūgnas		bet.	2100x2100	3.43	154.81	...
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus 2.92	155.32	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-91-3794 Sudarė <u>Dulys, Girdlys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 1982 m. ... 07 ... mėn. 29 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket.	200	Viršus 2.92	155.32	
	Nr. 3	ket.	200	Viršus 2.92	155.32	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		