

<u>F. tonalizacija</u> (Komunikacija)		<u>relinų</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>241</u>	KORTELE
<u>šiluminis</u> (Miestas)		<u></u> (Gatvė)		<u>109-e-11</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti, m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>15</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>0.65</u>		<u>157.86</u>	
Žemė			<u>0.00</u>	<u>157.86</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dūgnas	<u>bet</u>	<u>1.50</u>	<u>5.76</u>	<u>152.10</u>	Pastabos
Vamzžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>300</u>	Viršus <u>5.95</u> Apačia <u>151.91</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>300</u>	Viršus Apačia <u>5.97</u> <u>151.89</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Objekto Nr. <u>01-2.12.8.8...</u>
					Sudarė <u>C. M. M.</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>M. M. M.</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>81</u> m. <u>09</u> mėn. <u>21</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)