

Vandentietis camera Nr. (12) 129 KORTELE

(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

vilnius 109-C-12

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>topoeliot</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>0.65</u>	<u>0.0</u>	<u>159.80</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>gr</u>		<u>0.0</u>	<u>159.80</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas	<u>bet</u>	<u>2.20 x 2.20</u>	<u>3.31</u>	<u>156.49</u>	<u>B. = 159.84</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>300</u>	<u>Viršus 2.47</u>	<u>157.33</u>
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>300</u>	<u>Viršus 2.47</u>	<u>157.33</u>
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>300</u>	<u>Viršus 2.47</u>	<u>157.33</u>
	Nr. 4			<u>Viršus</u>	
	Nr. 5			<u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u>	
	Nr. 7			<u>Apačia</u>	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 213/2183

Sudarė ... (parašas) (pavardė)

Patikrino ... (parašas) (pavardė)

1982 m. 12. mėn. d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)