

Handentietis

(Komunikacija)

kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (11) 213

KORTELE

Vilnius

(Miestas)

(Gatvė)


109-C-12

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$$x = 24293.34$$

$$y = 24831.72$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet	0.65		158.40	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	gr		0.0	158.40	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	2.29	3.19	155.21	Pastabos <i>Donovna</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	300	Viršus 2.38 156.02	
	Nr. 2	bet	300	Viršus 2.38 156.02	
	Nr. 3	bet	150	Viršus 2.38 156.02	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <i>21-3/218.8</i>
					Sudarė <i>C. P. P.</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Alks</i> (parašas) (pavardė)
					1982 m. ... 4 ... mėn. ... d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)