



<u>KF</u> (Komunikacija)	kameros (Įrenginio pavadinimas)	Nr. () <u>46</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Viršuliškų</u> (Gatvė)	<u>109-C-14</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		155,51	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	155,51	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.		3.18	152,33	Pastabos <u>HA-155,55</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	met	100	Viršus		
				Apačia	1.86	153,65
	Nr. 2	met	100	Viršus		
				Apačia	2.66	152,85
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>01-313794</u>
						Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)
						19 <u>88</u> m. mėn. <u>24</u> d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)