

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>37</u>) <u>48</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Viršuliškių</u> (Gatvė)		<u>109-C-14</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Autoservisas

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		156,15	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	156,15	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1600	4.43	151,72	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	50	Viršus Apačia	2.95	153,20
	Nr. 2	ket	150	Viršus Apačia	3.37	152,78
	Nr. 3	alc	200	Viršus Apačia	2.90	153,25
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
	Objekto Nr. <u>01-3/3784...</u>					
	Sudarė		<u>Quar</u>	<u>Cirklys</u>		
	Patikrino		<u>Aluaj</u>	<u>(parašas) (pavardė)</u>		
	19.88 m. 10. mėn. 17 d.					
	(Įrenginio tyrinėjimo data)					