

Handentietis camera Nr. (10) 13 KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius 109-e-16
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

$x = 24199.96$
 $y = 24815.53$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>lopecioi</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>0.65</u>		<u>159.43</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>gr</u>		<u>0.0</u>	<u>159.43</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas	<u>bet</u>	<u>2.53</u> <u>2.10</u>	<u>3.18</u>	<u>156.26</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>300</u>	<u>Viršus</u> <u>2.48</u> <u>Apačia</u> <u>156.95</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>300</u>	<u>Viršus</u> <u>2.48</u> <u>Apačia</u> <u>156.95</u>	
	Nr. 3			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	Objekto Nr. <u>01-312188</u>
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	Sudarė <u>Opavici</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	Patikrino <u>Salvy</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	19 <u>82</u> m. <u>11</u> ... mėn. ... d.
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	(Įrenginio tyrinėjimo data)