

11

Vandentietis komera Nr. (8) 51 **KORTELE**
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Vilnius 109-C-16
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

$x = 24194.58$
 $y = 24796.03$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>lopecios</u> (Medžiaga, kiekis)		
Dangtis	<u>bet</u>	<u>0.65</u>		<u>159.66</u>	Ar yra vandens?		
Žemė	<u>gr</u>		<u>0.0</u>	<u>159.66</u>	Ar yra dujų?		
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos		
Dugnas	<u>bet</u>	<u>3.22</u> <u>2.12</u>	<u>2.90</u>	<u>156.76</u>			
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>300</u>	<u>2.25</u>	<u>157.41</u>		
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>300</u>	<u>2.25</u>	<u>157.41</u>		
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>300</u>	<u>2.25</u>	<u>157.41</u>		
	Nr. 4						
	Nr. 5						
	Nr. 6						
	Nr. 7						
					Viršus	<u>2.25</u>	<u>157.41</u>
					Apčia	<u>2.25</u>	<u>157.41</u>
					Viršus	<u>2.25</u>	<u>157.41</u>
					Apčia		
					Viršus		
					Apčia		
					Viršus		
					Apčia		
					Viršus		
					Apčia		
					Viršus		
					Apčia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 24-109-C-16

Sudarė [Signature]
(parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature]
(parašas) (pavardė)

1982 m. 11 mėn. d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)