

<u>Vandentakis</u> (Komunikacija)		Šulinio	Nr. () <u>11</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Justiniškis</u> (Gėtvė)	<u>109-C-3</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

(10)
10.26)

20

$$X = 24955,12$$

$$Y = 24563,83$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 5 ... (Medžiaga, kiekis)	
Dengtis		ket.	650		167,80	Ar yra vandens?	
Žemė				0,0	167,80	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastabos	
Dūgnas		bet.	1,50	2,51	165,29		
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>105-73/3917</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19. <u>17</u> m. ... <u>09</u> ... mėn. <u>15</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)	
	Nr. 2	<u>pl</u>	<u>70</u>	Viršus	<u>2,18</u>		165,62
	Nr. 3			Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
	Nr. 5			Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
	Nr. 7			Apačia			