

šulinio

FK (Komunikacija) Nr. (11) 121 KORTELE

Vilnius (Miestas) (Inginio pavadinimas) 109-C-3

(Gatvė)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 3 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		164,60		
Žemė			0,0	164,60	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas	bet.	1000	1,83	162,77	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus Apačia 1,96	162,64	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket	150	Viršus Apačia 1,97	162,63	
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 1,93	162,67	Objekto Nr. 101-3/3917
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1987 m. ... 28 ... mėn. S. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)