

<i>Vandentiekio</i> (Komunikacija)		kameros		Nr. (V4) 180 KORTELE	
<i>Vilnius</i> (Miestas)		<i>Justiniškis</i> (Pavė)		109-C-3 (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5. ir kopijos. (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		163,60	
Žemė			0,0	163,60	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2,00 x 2,00	4,08	159,52	Pastabos
Vamzdynai	Nr. 1	pl 100	Viršus 3,56 Apačia 2,88	160,04 160,72	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01.13.3917. Sudarė <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1987 m. ... 02 ... mėn 10 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pl 80	Viršus Apačia		
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		

Sp. ITI-84