



g. Karanavičius Šulinio Nr. (8) 247 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
 Brėžinio Rekonstrukcija 109-0-7
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės A (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		157.38	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1.00	2.08	155.30	
Vamzdžiai	Nr. 1	rep	150	Viršus Apačia	2.21 155.17	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/3087 Sudarė [parašas] (parašas) (pavardė) Patikrino [parašas] (parašas) (pavardė) 1985 m. mėn. 5 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	rep	150	Viršus Apačia	2.21 155.17	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		