




F. kanaliz. Šulinys Nr. (5) 52 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Šilnius Justiniškių 109-C-7
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis 

Horizontalinis 



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 13 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	bet	0.65		158.59		
Žemė	gr		0.0	158.59	Ar yra vandens?	
Sienos	bet				Ar yra dujų?	
Dugnas	bet	1.00	4.69	153.90	Pastabos	
Vamzžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus 4.08 Apačia 154.57	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-312087</u>	
	Nr. 1 ^a	pl	150	Viršus Apačia 4.77 153.82		
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 4.86 153.73		
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Spicea</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Alisej</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

1982 m. ... 12 ... mėn. ... d.
 (Irenginio tyrinėjimo data)