

52

ITI Nr. 91

<u>Fek. kanal.</u> (Komunikacija)		<u>šul.</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (231) <u>13</u>	KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Viršuliškių Tm.</u> (Gatvė)		<u>109-D-10</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. <u>10 metr.</u> .. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet.</u>	<u>0.65</u>		<u>163.87</u>	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet.</u>				Pastabos
Dugnas		<u>bet.</u>	<u>1.00</u>	<u>4.70</u>	<u>158.57</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet.</u>	<u>400</u>	Viršus Apačia <u>4.75</u>	<u>158.52</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-31.1500..</u> Sudarė <u>K. B. B. B. B. B. B.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>M. M. M. M. M. M. M.</u> (parašas) (pavardė) 197. <u>8</u> m. <u>16</u> mėn. <u>6</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>bet.</u>	<u>400</u>	Viršus Apačia <u>4.78</u>	<u>158.49</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		