

54

ITI Nr. 91

<u>Fok. Kanal.</u> (Komunikacija)		<u>Šed.</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (236) <u>27</u>	KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Viršuliškis, Tm.</u> (Gatvė)		<u>109-D-10</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 4 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	0.65		164.01	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1.00	2.73	161.28	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 2.84	161.17
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 2.85	161.15
	Nr. 3	ac	200	Viršus Apačia 2.16	161.85
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-3/1560.</u>	
Sudarė	<u>M. B. B. B. B. B.</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>M. B. B. B. B.</u> (parašas) (pavardė)
1978 m. ... <u>14</u> ... mėn. <u>14</u> .	
(Irenginio tyrinėjimo data)	