

38

ITI Nr. 91

<u>Fek. kanal.</u> (Komunikacija)		<u>šul.</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>242</u>) <u>38</u>	KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Viršuliškių II m.</u> (Gatvė)		<u>109-D-10</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 4 met ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	0.65		165.86	Ar yra vandens? ...
Žemė					Ar yra dujų? ...
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1.00	2.57	163.29	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 2.56	163.30
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 2.57	163.29
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/15-60

Sudarė A. Žaidaitienė
(parašas) (pavardė)

Patikrino Alvydas Stropnaitis
(parašas) (pavardė)

1979 m. 10 mėn. 5 d.
(Irenginio tyrinėjimo data)