

<u>Fek. kanal.</u> (Komunikacija)		<u>Šul.</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (80) <u>45</u>	KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>TUJŲ</u> (Gatvė)		<u>109-D-10</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės . . . m . . . (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	0.65		167.12	Ar yra vandens? . . .
Žemė					Ar yra dujų? . . .
Sienos	bet.				Pastabos <u>PATIKRINTA</u>
Dūgnas	bet.	1.00	4.03	163.09	<u>2002.06.03</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	250	Viršus Apačia 4.36	162.76
	Nr. 2	PE	250	Viršus Apačia 4.38	162.74
	Nr. 3 ^a	bet.	100	Viršus Apačia 4.17	162.95
	Nr. 4	bet.	100	Viršus Apačia 2.29	164.83
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-3/1560</u>	
Sudarė	<u>A. Kuznetsov</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>Alvydas Šturmavys</u> (parašas) (pavardė)
1979 m. . . . mėn. 5 d.	
(Irenginio tyrinėjimo data)	