

4

Vandenties camera Nr. (K2) 146 KORTELE

(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Bilnius Karolinietis 109-D-11

(Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoji m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Karolinietis
9-vė

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6
Dangtis	bet	0.65		162.99	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	gr		0.0	162.99	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	2.00	2.43	160.56	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus 2.00 160.99	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>109-D-11</u> Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>83</u> m. ... <u>12</u> ... mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia 2.00 160.99	
	Nr. 2	bet	150	Viršus 2.00 160.99	
				Apačia 2.00 160.99	
	Nr. 3	bet	150	Viršus 2.00 160.99	
				Apačia 2.00 160.99	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	