

87

ITI Nr. 91

<u>Fek. kanal.</u> (Komunikacija)		<u>šūP.</u> (Inžinierio pavadinimas)		Nr. (70) <u>19</u> KORTELE	
<u>VILNĖ</u> (Miestas)		<u>Viršuliškių</u> (Gatvė)		<u>109-D-11</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 6 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	0.65		166.41	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	1.00	2.59	163.82	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 2.70	163.71	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 2.70	163.71	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01.3.1.15.69..
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>A. Kazdalevičius</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Alvydas Štormontas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		197.9 m. 14. ... mėn. 9. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inžinierio tyrinėjimo data)