

<u>Fek. kanal.</u> (Komunikacija)		<u>šul.</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>67</u>) <u>61</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>TUJULIS</u> (Galve)		<u>109-D-11</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 12. mėš.: ... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	0.65		165.91		Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastabos <i>PATIKRINTA</i>	
Dugnas		bet.	1.00	5.36	160.55	2002.04	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	250	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>01-3/1.560.</i> Sudarė <i>J. Radauskis</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Alvydas Radauskis</i> (parašas) (pavardė) 1979 m. mėn. 9. d. (Irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia	5.59		160.32
	Nr. 2	PE	250	Viršus			
				Apačia	5.59		160.32
	Nr. 3	ker.	150	Viršus			
				Apačia	5.38		160.53
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			