


<u>KF</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>4</u>) <u>53</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Sugiharos</u> (Gatvė)		<u>109-0-12</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis




(0)
(0,64)

25 31



25 31



2MG

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		162,36	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	162,36	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	1,38	160,98	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus		
				Apačia	1,52	160,84
	Nr. 2	ker	200	Viršus		
				Apačia	1,52	160,84
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
Nr. 5			Viršus			
			Apačia			
Nr. 6			Viršus			
			Apačia			
Nr. 7			Viršus			
			Apačia			

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-31.5938..

Sudarė	<u>Beys</u>	<u>Čirkly</u>
	(parašas)	(pavardė)
Patikrinė	<u>Stu</u>	
	(parašas)	(pavardė)

1995 m. 02 .. mėn. 24 d.

(Irenginio tyrinėjimo data)