ITI Nr. 91

Vandentiekio kamera — Nr.(__) 110 **KORTELĖ**

(Komunikacija) — (Įrenginio pavadinimas)

Vilnius — 109-D-13

(Miestas) — (Gatvė) — (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) — PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Š

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		bet	600			159,84
Žemė				—		
Sienos		bet				
Dugnas		bet	4,36x2,65	2,71		157,13
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	300	Viršus		157,79
				Apačia		
	Nr. 2	bet	300	Viršus		157,79
				Apačia		
	Nr. 3	pl	100	Viršus		157,71
				Apačia		
	Nr. 4	pl	100	Viršus		157,71
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės .....
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos .....

.....

.....

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. .....

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

197[illegible] m. ..... mėn. ... d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

17